

# Formulier - Mondelinge vraag

Hans Jozef Martha Mestdagh (Groen) op 10-05-2019 18.13

## Vraag gericht aan:

de deputatie

## Betreft (onderwerp):

Brandveiligheid & brandveiligheidsmaatregelen in kathedraal Sint-Baafs - financiële gevolgen provincie

## Duiding provinciaal belang van de vraag:

Volgens het Eredienstendecreet is de provincie ertoe gehouden bij te dragen in de tekorten van de eredienstbesturen die op provinciaal vlak erkend en georganiseerd zijn, zoals onder meer de kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs.

## Concrete vragen:

De brand op 15 april 2019 in de Notre Dame van Parijs heeft velen wereldwijd diep geschokt. Een kathedraal is niet enkel een religieus gebouw en het symbool van een lange bouwtraditie. Het is eveneens een baken binnen het stedelijk weefsel – een referentiepunt voor de stadsbewoners – en een uitgelezen locatie voor evenementen. Een brand in een dergelijk gebouw wordt dan ook als een intens verlies ervaren. Een brand in een kathedraal is evenwel niet uitzonderlijk. In september 1602 ging de vieringtoren van de Sint-Baafskathedraal in vlammen op en werd nooit meer vervangen. Tweehonderd jaar later – in 1822 - teistert een brand het koor van dezelfde kathedraal. De bezorgdheid over de brandveiligheid van de Sint-Baafskathedraal na de brand in de Notre Dame in Parijs is dan ook terecht. In de pers meldde Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal, dat in het lopende bouwdoosier voor het nieuwe onthaaldossier sensoren in alle delen van de kathedraal worden geïnstalleerd. Er komen ook sprinklers en waterleidingen om die te bevoorraden. Er komen sensoren die de luchtkwaliteit meten, en alarm geven als er iets fout loopt. Er komt zelfs een aparte meldkamer, die onmiddellijk zal aangeven in welke zone van het gebouw er een probleem is. In de daaropvolgende dagen was er ook een overleg tussen Brandweerzone Centrum en de kathedrale kerkfabriek. Naar verluid zou de Brandweer een nieuwe droge stijgleiding met sprinklerinstallatie in het volledige dakgebinte vragen. Deze is noodzakelijk omdat de brandweer het bij brand onverantwoord acht om een brandweerman in de hoger gelegen dakstructuur te sturen. Vragen: 1. Wat is de kostprijs van de genoemde brandveiligheidsmaatregelen bij het lopende bouwdoosier in de kathedraal? Welk aandeel van dit bedrag komt ten laste van de provinciale begroting? 2. Was het provinciebestuur betrokken bij de bespreking tussen Brandweerzone Centrum en de kathedrale kerkfabriek? Zo ja, welke zijn de conclusies bij deze bespreking? 3. Zijn de eventuele bijkomende brandveiligheidsmaatregelen, zoals de genoemde sprinklerinstallatie in het volledige dakgebinte, in het lopende bouwdoosier opgenomen? Wat zijn desgevallend de financiële gevolgen van bijkomende brandveiligheidsmaatregelen voor Provincie Oost-Vlaanderen? Zijn deze maatregelen in de in december 2018 in de Provincieraad goedgekeurde begroting van de kathedrale kerkfabriek opgenomen?

