

INVENTAIRE ET PROGRAMME DE GESTION DE L'AMIANTE

Références: A.R. 16 mars 2006, Art. 6. et A.R. 16 mars 2006, Art. 12.§2. Rédacteur situation initiale: AIB-VINCOTTE rédaction situation initiale: 12/02/2010

Codes:	1	2	3	4	5	6	7
Algemeen overzicht :	Zekere toepassing	Verdachte toepassing	intact materiaal	beschadigd materiaal	broos asbest	niet broos asbest	zonder asbest
Beschadigingsgraad :	nihil	licht	aanzienlijk				
Risicoactiviteiten (*)	onderhoudswerken	boren, zagen, afsnijden	afbraak	onderhoud van de lokalen (schoonma	ander (te bepalen)		
Algemene preventiemaatregel	etikettering (K.B. 03.10.2001)	informatie (normaal en/of onderhoudspersoneel)	verboden toegang tot het lokaal	noodplan			
Werken :	verwijdering	lekvrije inkapseling	inkapseling fixeermiddel	onderhoud	herstelling	geen	
Dringendheidsgraad :	dringend	normale planning korte termijn	lange termijn/bij toekomstige werken	geen specifieke actie			
Contrat :	meerjarige contracten voor asbestverwijdering	uitvoering 2° Ech Infra	In de renovatie/afbraakwerken van de gebouwen inbegrepen				

CRI: Aanvankelijke toestand in functie van de uitgevoerde inventaris en werken tot en met de datum van de opmaak van de huidige database

MR C&I-I/S/E

MR C&I-I/S/E OF MR C&I-I/D

Gevormd lid van de HL

(*) die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest

Localisering						Beschrijving		Toestand van het asbest					Risicoactiviteit	Moeilijk te bereiken delen en installaties	beheersprogramma					Planning en uitvoering van de werken - Verdere ontwikkelingen				Commentaren
Plateau	Kw	Bloc	Etage	Lokaal	nr	Algemeen overzicht	Toepassing van asbest	beschadigingsgraad	N° 1ste evaluatiefi che	Datum 1ste evaluatie	Datum update	Schrijver van update			Datum van de laatste jaarlijkse inspectie	Algemene preventie maatregelen	Werken	Dringendheidsgraad van een tussenkomst	Update datum	Schrijver van update	Contract	Jaar of planningsperiode	Uitvoering sdatum	
	Kw LEOPOLD	A	3	dak	134 tem 143B	1 + 3	golflaten	1	A03	25/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	3		6	4	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341						
		A	3	schouw		1 + 3	schouwen in asbestcement	1	A03	25/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	3		6	4	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341						
		A	0	atelier	135	1 + 45	plafond in vezel cementplaat	3	A31	25/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 2 + 3		1 + 5	2	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341					Niet gesaneerd	
		A	0	klein tss station	137	1 + 4	plafond in asbestcement	3	A32	25/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 3		1 + 5	3	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341						
		A	2		87A							Adjt ELYN					19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341						
		A	0		X01							Adjt ELYN					06/19/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341						
		A	-1	vroegre bierkelder								Adjt ELYN					19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341		GESANEERD 2005				
		A	-1	tech ruimte aan douches A138								Adjt ELYN					19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341						
		A	0	HS C1								Adjt ELYN					19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341						
		A			43		dichtingen aan flenzen					Adjt ELYN					19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341						
		A			3		dichtingen aan flenzen					Adjt ELYN					19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341						
		A			33		dichtingen aan flenzen					Adjt ELYN					19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341						

Localisering						Beschrijving		Toestand van het asbest					Risicoact iviteit	Moeilijk te bereiken delen en installaties	beheersprogramma						Planning en uitvoering van de werken - Verdere ontwikkelingen				Commentaren
Plateau	Kw	Bloc	Etage	Lokaal	nr	Algeme en overzic ht	Toepassing van asbest	beschadi gingsgraad	N° 1ste evaluatiefi che	Datum 1ste evaluatie	Datum update	Schrijver van update			Datum van de laatste jaarlijkse inspectie	Algemene preventie maatregel en	Werken	Dringend heidsgraad van een tussenko mst	Update datum	Schrijver van update	Contract	Jaar of plannings periode	Uitvoering sdatum	Bedrag van de werken	
		A			137		dichtingen aan flenzen					Adjt ELYN					19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341							
		A		HS C1	143C	1 + 4	tss schotten	2		05/09/11	05/09/11	MTC PLOVY	1 + 2 + 3			05/09/11	1	6	4	05/09/11	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				
		B	-1	kelder	3, 4, 5,	1 + 4	cementbuizen	3	B01	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 2 + 3			19/06/09	1	1	2	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341	8IP028 - 2009 - 06/04/09 tem 20/05/09 Alg Tot 44.746,95 €			
		B	-1	kelder	9, 13	1 + 4	cementbuizen	3	B03	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 2 + 3			19/06/09	1	1	2	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				
		B	-1	kelder	10, 11 ,12	1 + 4	cementbuizen	3	B04	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 2 + 3			19/06/09	1	1	2	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				
		B	0	keuken	22A	1 + 4	vezelcement platen	3	B05	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 2 + 3			19/06/09	1	1	2	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				
		B		keuken		1 + 4	frietfornuis met werkblad	3	5 RCI	06/05/10	06/05/10	MTC PLOVY	1 + 2 + 3			06/05/10	3	1	1	06/05/10	MTC PLOVY R 9-2734- 6341	2010/G/01 - 738,60 €			
		B		buiten		1 + 4	3 frietfornuizen	3	5 RCI	06/05/10	06/05/10	MTC PLOVY	1 + 2 + 3			06/05/10	3	1	1	06/05/10	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				
		B	1	WC	51	1 + 3	groene glazal platen	1	B06	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 3			19/06/09	1	6	4	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				
		B	2	WC	105	1 + 3	groene glazal platen	1	B07	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 3			19/06/09	1	6	4	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				
		B		gevel		1 + 3	asbestocement doorgangen in geel	1	B08	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	3			19/06/09	1	6	4	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				
		B			22		dichtingen aan flenzen					Adjt ELYN					19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341							
		C	-1		2	1 + 3	asbezt doorgang in plafond	1	C03	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 3			19/06/09	1	6	4	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				
		C	1	WC	74	1 + 3	groene glazal platen	1	C05	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 2 + 3			19/06/09	1	6	4	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				
		C	2	WC	78	1 + 3	groene glazal platen	1	C06	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 2 + 3			19/06/09	1	6	4	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				
		C	3	liftkamer 2		1 + 3	massal vensterbank	1	C07	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	1 + 3			19/06/09	1	6	4	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734- 6341				

Localisering						Beschrijving		Toestand van het asbest					Risicoactiviteit	Moeilijk te bereiken delen en installaties	beheersprogramma						Planning en uitvoering van de werken - Verdere ontwikkelingen				Commentaren
Plateau	Kw	Bloc	Etage	Lokaal	nr	Algemeen overzicht	Toepassing van asbest	beschadigingsgraad	N° 1ste evaluatiefi che	Datum 1ste evaluatie	Datum update	Schrijver van update			Datum van de laatste jaarlijkse inspectie	Algemene preventie maatregelen	Werken	Dringendheidsgraad van een tussenkomst	Update datum	Schrijver van update	Contract	Jaar of planningsperiode	Uitvoering sdatum	Bedrag van de werken	
		C		gevel		3	asbest doorgangen	1	C09	26/10/04	19/06/09	Adjt ELYN	3		19/06/09	1	6	4	19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341					
		C	-1		12		legermuseum					Adjt ELYN		x	19/06/09				19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341					
		C			13		legermuseum					Adjt ELYN		x	19/06/09				19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341					
		C			14		legermuseum					Adjt ELYN		x	19/06/09				19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341					
		C	3		119		klein lokaal					Adjt ELYN		x	19/06/09				19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341					
		C	3	liftkamer 2			remmenlift					Adjt ELYN		x	19/06/09				19/06/09	MTC PLOVY R 9-2734-6341					